



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(S=1/200,000)




(S=1/10,000)

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| 様式-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| | 箇所番号 | 253 |
| | 箇所名 | 境之内1号 |
| | 所在地 | 須賀川市小中文字境之内 |

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/200,000地形図を複製したものです。(承認番号 平20 申検第 115号)

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100
m

様式-2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

| | |
|---|--|
| 土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域) | |
| 土砂災害特別警戒区域 (土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域) | |
| 土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域) | |
| 上記以外の区域 | |

N
縮尺
1:2,500

| | | | |
|---------|--------------|------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 253 |
| 告示番号 | 第 62号 | 箇所名 | 境之内1号 |
| 告示年月日 | 平成21年 1月 30日 | 所在地 | 須賀川市小中宇境之内 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



0 25 50 100
m



様式-2-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その2)

| | |
|---|--|
| 土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域) | |
| 土砂災害特別警戒区域 (土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域) | |
| 斜面の崩壊による土石等の衝撃力が100kN/m ² を超える区域 | |
| 斜面の崩壊による土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | |
| 上記以外の区域 | |

| | |
|---------|----|
| N | 縮尺 |
| 1:2,500 | |



| | | | |
|---------|--------------|------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 253 |
| 告示番号 | 第 62号 | 箇所名 | 境之内1号 |
| 告示年月日 | 平成21年 1月 30日 | 所在地 | 須賀川市小中宇境之内 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------|
| 様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域) | | N 縮尺 1:1,000 | 自然現象 の種類 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 253 |
| | 土砂災害特別警戒区域 (土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域) | | | 告示番号 第 62号 | 箇所名 境之内1号 |
| | 上記以外の区域 | | | 告示年月日 平成21年 1月30日 | 所在地 須賀川市小中宇境之内 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



様式-2-3(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|---|--|
| 土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域) | |
| 土砂災害特別警戒区域 (土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域) | |
| 上記以外の区域 | |

| | |
|---------|----|
| N | 縮尺 |
| 1:1,000 | |

| | | | |
|---------|--------------|------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 253 |
| 告示番号 | 第 62号 | 箇所名 | 境之内1号 |
| 告示年月日 | 平成21年 1月 30日 | 所在地 | 須賀川市小中宇境之内 |

